

Ausgabe: 03/2021

Sachverständigenbüro Hertel GmbH | Pfarrer-Scheuerer-Straße 6b, 93080 Pentling | Telefon: +49 9405 501020

Unser Hertel-Newsletter – Ausgabe Nr. 15

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Geschäftspartner,

der Frühling steht vor der Tür und mit ihm auch die Hoffnung, dass die Corona-Zahlen sinken und der Lockdown beendet werden kann. Mit geschlossenen Läden, Schulen, Restaurants und Freizeiteinrichtungen geht der Verkehr auf den Straßen zurück und somit auch das Unfall- bzw. Schadensgeschäft. Laut ZDK-



Präsident Jürgen Karpinski werde es immer schwieriger, für den Automobilhandel Aufträge zu generieren. Einer Umfrage des Verbands zufolge, gingen die Auftragseingänge im Privatkundengeschäft bei Neuwagen im Januar 2021 um 60 Prozent und im Februar 2021 um 58 Prozent jeweils im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück. Doch nicht nur der Automobilhandel leidet unter Corona. Auch das Werkstatt-Geschäft muss der Pandemie Tribut zollen. Im Bereich Service und Reparatur brachte das Jahr 2020 einen Umsatzrückgang von minus 8,3 Prozent auf circa 27,54 Mrd.


Euro. Selbst finanzstarken Autohäusern und Werkstätten gehe langsam die Puste aus. Hoffen wir somit gemeinsam, dass die Pandemie schnellst- und bestmöglich besiegt werden kann und eine Rückkehr zur Normalität erfolgen kann.

Zur Normalität gehört mittlerweile unser Newsletter, der heute in der mittlerweile 15. Ausgabe erscheint. In diesem Newsletter behandeln wir die Themen „Wir suchen: Prüferingenieur/Prüferingenieurin im Bereich Fahrzeugprüfung“, „Seat Ibiza und Cordoba – Außenspiegel mit Funktionsstörung“ sowie dem Thema „Fragen zu Kaskoschäden – Teil 5: Tierbisschaden“.

Selbstverständlich können Sie uns auch jederzeit Ihre Themenvorschläge zukommen lassen – wir werden diese (bestmöglich) berücksichtigen und Ihnen dementsprechend Informationen liefern. Sollten Sie außerdem weitere Formulierungsvorschläge für Stellungnahmen (z.B. Kürzungsberichte Versicherung) benötigen, dann wenden Sie sich bitte an Herrn Kohlmeier.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! Ihr Team vom Sachverständigenbüro Hertel GmbH

Sie haben Fragen oder Verbesserungsvorschläge? Dann kontaktieren Sie uns unter:
Sachverständigenbüro Hertel GmbH | Pfarrer-Scheuerer-Straße 6b | 93080 Pentling
Telefon: 09405-501020 | Fax: 09405-5010250 | E-Mail: info@hertel-sv.de | www.hertel-sv.de



Ausgabe: 03/2021

Sachverständigenbüro Hertel GmbH | Pfarrer-Scheuerer-Straße 6b, 93080 Pentling | Telefon: +49 9405 501020

Wir suchen: Prüfsingenieur/-in für Fahrzeugprüfung

Wir möchten unser Dienstleistungsspektrum um den amtlichen Bereich Fahrzeugprüfungen erweitern und suchen daher engagierte Prüfsingenieure oder Prüfsingenieurinnen, die diesen Weg mit uns gehen wollen. Es würde uns freuen, wenn Sie uns bei der Suche unterstützen und diese Information an mögliche Interessenten weitergeben. In der Tätigkeit als Prüfsingenieur/Prüfsingenieurin werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen fahrzeugtechnische Prüfungen mit modernem Prüfequipment zum Erhalt der Verkehrssicherheit durchgeführt (Hauptuntersuchung und Abgasuntersuchung von Kraftfahrzeugen aller Art nach §29 StVZO, Durchführung von Änderungsgutachten nach §19.3 StVZO, Oldtimerabnahmen, Gasprüfung an Wohnmobil und Wohnwagen).

Das suchen wir: Abgeschlossenes technisches Studium, Fachrichtung: Maschinenbau, Fahrzeugtechnik oder vergleichbarer Studiengang; Idealerweise Erfahrung als KFZ-Prüfsingenieur/KFZ-Prüfsingenieurin (wir bilden jedoch auch gerne entsprechend aus); Interesse an der Automobilbranche und Fahrzeugtechnik; Sorgfalt, Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und Pünktlichkeit; Interesse und Bereitschaft, einen neuen Unternehmensbereich tatkräftig mit aufzubauen.


Das bieten wir: Übernahme der Ausbildungskosten bei Neueinsteigern mit einer zusätzlichen Vergütung; Attraktive marktübliche Grundvergütung mit Möglichkeit auf leistungsabhängiger Zusatzvergütung; Bestmögliche Ausbildung: interne und externe Schulungen; Einen zukunfts- und krisensicheren Arbeitsplatz in einem dynamischen Team.



Wir freuen uns neben bereits erfahrenen Bewerbern auch auf Neueinsteiger. Wir bilden berufsbegleitend in einem qualifizierten Ausbildungszentrum aus, d.h. wir bezahlen von Beginn an eine Vergütung und bereiten den Mitarbeiter / die Mitarbeiterin nebenbei im theoretischen und praktischen Schulungsunterricht auf die Prüfung zum anerkannten Prüfsingenieur bzw. Prüfsingenieurin vor. Selbstverständlich behandeln wir alle Bewerbungen äußerst diskret und streng vertraulich. Es würde uns freuen, wenn Sie die Stellenausschreibung an mögliche Interessenten aus Ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis weiterleiten. Für Fragen steht Ihnen jederzeit Herr Kohlmeier unter 09405 50102 0 zur Verfügung.

Mehr Informationen zu dieser und zu anderen aktuellen Stellenausschreibungen erhalten Sie außerdem unter www.hertel-sv.de/karriere.

Sie haben Fragen oder Verbesserungsvorschläge? Dann kontaktieren Sie uns unter:
Sachverständigenbüro Hertel GmbH | Pfarrer-Scheuerer-Straße 6b | 93080 Pentling
Telefon: 09405-501020 | Fax: 09405-5010250 | E-Mail: info@hertel-sv.de | www.hertel-sv.de



Ausgabe: 03/2021

Sachverständigenbüro Hertel GmbH | Pfarrer-Scheuerer-Straße 6b, 93080 Pentling | Telefon: +49 9405 501020

Werkstattlexikon: Außenspiegel mit Funktionsstörung

In unserem Werkstattlexikon behandeln wir dieses Mal das Problem, dass bei den Seat Modellen Ibiza und Cordoba (Modelljahr 2008) eine Funktionsstörung der elektrisch klappbaren Außenspiegel vorliegt. Die Ursache kann das Relais sein, so dass die Funktion der Außenspiegelansteuerung nicht korrekt ausgeführt wird. Bei den betroffenen Modellen ist somit ein Austausch des Relais notwendig. Seat hat dieses Problem bereits erkannt und überprüft im Zuge einer Serviceaktion die betroffenen Fahrzeuge und ersetzt bei Bedarf das Relais. Da man davon ausgehen kann, dass nicht alle Fahrzeuge überprüft bzw. nachgebessert werden, bitten wir Sie, diese Info im Zuge von Kundenreklamationen im Hinblick auf die genannte Funktionsstörung zu beachten.

Gastbeitrag: Fragen zu Kaskoschäden – Teil 5

Der langjährige Chef-Sachverständige der VKB Josef Weigert behandelt in der aktuellen Ausgabe unseres Newsletters das Thema „Tierbisschaden“. In den vergangenen Ausgaben schrieb er über die Themen Unfallschaden, Betriebsschaden, Brandschaden, Kurschluss und Entwendung (s. Mediathek auf www.hertel-sv.de). Vor Jahren waren Kaskoverträge bis auf Kleinigkeiten bei allen Versicherungen gleich. Zwischenzeitlich, vermutlich aus Wettbewerbsgründen, haben sich die Kaskoleistungen unterschiedlich geändert. Für den aufgeführten Schadenfall können deshalb Abweichungen sein. Es ist daher zu empfehlen,



nachzufragen, welcher Leistungsumfang besteht. Daher ist die Empfehlung, dass ein Sachverständiger hinzugezogen wird. Gemäß den Versicherungsbedingungen obliegt es zwar der Versicherung einen Sachverständigen einzuschalten, was aber oft bei der Regulierung zu Unstimmigkeiten führt. Grundsätzlich sind Schäden, die unmittelbar durch einen Tierbiss entstanden sind, versichert. Eingeschränkt ist der Versicherungsschutz auf PKWs, Wohnmobile und Krafträder ab 50 ccm Hubraum. Schäden im Fahrzeuginnenraum sind ebenfalls vom Versicherungsschutz ausgeschlossen. Die meisten

Marderbisse sind an den Kabeln und Schläuchen festzustellen. Bei Kabeln, die zu einem Steuergerät führen, handelt es sich um sogenannte impulsgebende Leitungen, bei denen im Falle einer Reparatur der Widerstand berücksichtigt werden muss. Es ist also im Falle einer Reparatur unbedingt notwendig, die Herstellerempfehlung zu beachten. Manchmal ist eine Erneuerung, wo das Kabel fest im Steuergerät oder mechanischen Teil eingebunden ist, unumgänglich. Berücksichtigt man die unter Umständen nicht unerheblichen Kosten, so ist zu empfehlen, den Kunden vor der Durchführung einer Reparatur darüber in Kenntnis zu setzen, dass eventuell die Versicherungsgesellschaft informiert werden muss, welche bei Bedarf einen Sachverständigen hinzuzieht, der die Kosten bestätigt. Wird zum Beispiel die Dämmmatte im Motorraum an der Stirnwand durch Mäuse angebissen, können sehr hohe Lohnkosten anfallen.